

ClassNK PSC Bulletin

Date: 18 November, 2016
No: NK-PSC-09
Attachment No / ~~Yes: _____~~ page(s)

Title:

ダビット進水式の救命いかだ

Typical deficiency (outline of comment) by PSC:

ダビット進水式の救命いかだが設置されていない

Port State Country: Japan Port: All ports in Japan

Action taken by PSC: Detention / ~~Rectify before Departure / other~~

Description:

最近の日本 PSC による検査において、ダビット進水式の救命いかだを設置すべき場所に対し、投下進水式の救命いかだを設置されていたことを指摘された例が報告されています。

同指摘は、以下の SOLAS 条約第 III 章第 31.1.2.2 規則の「The liferafts on at least one side of the ship shall be served by launching appliances.」という要件に基づいています。

同事例は、ダビット進水式の救命いかだを新替える際に、誤って投下進水式の救命いかだへ交換されたことにより発生しました。

一般的に、ダビット進水式と投下進水式の型式はそれぞれ区別されています。代表的な例を以下に示します。

メーカー名	型式 - ダビット進水式	型式 - 投下進水式
Fujikura Rubber Ltd.	FRN-SV-25RD	FRN-SV-25R
VIKING Life-Saving Equipment A/S	VIKING 25 DKF+	VIKING 25 DK+
Survitec Group Ltd.	RFD-Toyo MkIV 25DL	RFD-Toyo MkIV 25


救命いかだを新替える際には、今一度、整備業者等により手配された救命いかだが適切な型式かどうかをご確認願います。



ダビット進水式の救命いかだ



IMO シンボルマーク



ダビット進水式の救命いかだの銘板